

# LÉASE ANTES DE INSTALAR

**Nombre de producto:** DESFORRADORA DE CABLE ELÉCTRICO

**Marca:** Linkedpro

**Modelos:** JX-1301

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)

1. Regular la palanca central de la desforradora en la velocidad deseada (+) mayor intensidad (-) menor intensidad..
2. Seleccione el diámetro del cable a pelar en el indicador amarillo.
3. Posicionar el cable en la desforradora de manera horizontal y presionar para proceder a desforrar.
4. Voltar la cara de la pinza en posición hacía abajo para dejar caer el cable pelado.

Para más información, favor de consultar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) realizando una búsqueda por modelo e ingresando a la sección “DESCARGAS” en la página del producto. Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525

***SYSCOM***<sup>®</sup>

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN. S.A. DE C.V.  
AVE 20 DE NOVIEMBRE #805 COL. CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIH. 31000