




Conexión motor XBSIZ1200 con panel de control para apertura, usando fotocelda de protección y lazo magnetico de cierre.



XBSIZ1200

APX4000



XBSIZ1200

XBSSLDET




Alimentacion 24DC/AC


Para la configuración del sensor de masa los dip switch deberan configurarse todos en ON con excepción el 5y6 estos van a colocar en OFF.

XBSIZ1200

Conexión motor XBSIZ1200 con botón de apertura y cierre, usando fotocelda de protección.



SD7201GCPE1



E936S45RRG

