

## Installation Instructions

Part Number: RG522


- 1.** Retire la cubierta de la caja de prueba y el interruptor de prueba.




NOTA:  
No utilice el agujero ciego superior.

- 2.**


Instale el conector de alivio de tensión a través de agujero ciego.



- 3.** Pele el aislamiento del extremo del cable LHD y conecte al interruptor de prueba en cualquier polaridad. También conecte la resistencia EOL al interruptor de prueba.



- 4.** Vuelva a instalar el interruptor de prueba y tapa de la caja de prueba.



**NOTA:** SE PUEDE ORIENTAR DE CUALQUIER MANERA, TIENE DOS AGUJEROS CIEGOS DE 1/2 " Y DOS de 3.4"

Nota: consulte a todos los códigos federales, estatales y locales, y las recomendaciones del fabricante antes del diseño o instalación.