

Catálogo de Partes y Refacciones Originales Motorola



Índice

Radios portátiles análogos

- 2 Partes para Mag One A8
- 3 Explosión Mag One A8
- 4 Partes para EP350 sin teclado
- 5 Explosión EP350 sin teclado
- 6 Partes para EP350 teclado limitado
- 7 Explosión EP350 teclado limitado
- 8 Partes para EP350 teclado completo
- 9 Explosión EP350 teclado completo
- 10 Partes para EP450 sin teclado
- 11 Explosión EP450 sin teclado
- 12 Partes para EP450 con teclado
- 13 Explosión EP450 con teclado
- 14 Partes para PRO5150/5350/5550
- 15 Explosión PRO5150/5350/5550
- 16 Partes para PRO7150/7350/7550
- 17 Explosión PRO7150/7350/7550

Radios portátiles análogos

- 18 Partes para DEP450
- 19 Explosión DEP450
- 20 Partes para DEP550
- 21 Explosión DEP550
- 22 Partes para DEP570
- 23 Explosión DEP570
- 24 Partes para DGP5050/8050
- 25 Explosión DGP5050/8050
- 26 Partes para DGP5550/8550
- 27 Explosión DGP5550/8550

Radios móviles análogos

- 28 Partes para EM200
- 29 Explosión EM200
- 30 Partes para EM400
- 31 Explosión EM400
- 32 Partes para PRO3100
- 33 Explosión PRO3100
- 34 Partes para PRO5100
- 35 Explosión PRO5100
- 36 Partes para PRO7100
- 37 Explosión PRO7100

Radios móviles análogos

- 38 Partes para DEM300
- 39 Explosión DEM300
- 40 Partes para DEM400
- 41 Explosión DEM400
- 42 Partes para DEM500
- 43 Explosión DEM500
- 44 Partes para DGM5000/8000
- 45 Explosión DGM5000/8000
- 46 Partes para DGM5500/8500
- 47 Explosión DGM5500/8500

Radios móviles análogos

- 48 Partes para DGR6175
- 49 Explosión DGR6175

La información de este catálogo se ha revisado cuidadosamente y se considera completamente confiable. Sin embargo, no se asume responsabilidad por imprecisiones. Además, se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier número de referencia o refacción aquí descrito para mejorar su legibilidad, función o descripción. Su editor no asume ninguna responsabilidad que surja de las aplicaciones del mal uso o reemplazo de partes o refacciones aquí descritas.

Todas las partes y/o refacciones son originales MOTOROLA™ y su número de parte o modelo pueden cambiar sin notificación previa, verifique cualquier actualización o cambio con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía.


Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su Número de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. Los números de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO MAG ONE A8™

- (1) PMDN4001 Carcasa para modelos sin teclado.
- (2) PMDN4001 Tubo de acrílico refractor de luz.
- (3) PMDN4002 Etiqueta de identificación "Mag One by Motorola".
- (4) PMDN4004 Etiqueta de identificación "A8".
- (5) PMDN4009 Marco lateral de PTT.
- (6) PMDN4007 Botones laterales y PTT de caucho.
- (7) PMDN4010 Barra de PTT.
- (8) PMDN1011 Bocina interna con cable y conector.
- (9) PMDN4012 Soporte porta bocina interna.
- (10) PMDN4012 Tornillo para soporte de bocina.
- (11) PMDN4013 Almohadilla para bocina interna.
- (12) PMDN4046 Felpa protectora de micrófono interno (paq 4pzs).
- (13) PMDN4014 Perilla de encendido y volumen.
- (14) PMDN4014 Seguro para perilla de encendido y volumen.
- (15) PMDN4015 Perilla selectora de canales.
- (16) PMDN4015 Seguro para perilla selectora de canales.
- (17) PMDN4016 Potenciómetro de encendido y volumen.
- (18) PMDN4016 Tuerca de sujeción de potenciómetro de volumen.
- (19) PMDN4017 Potenciómetro selector de canales.
- (20) PMDN4017 Tuerca de sujeción de potenciómetro de canales.
- (21) PMDN4018 Empaque hermético dual para ejes de perillas.
- (22) PMDN4019 Bisel rotulado de 16 canales.
- (23) PMDN4019 Junta adhesiva para bisel de canales.
- (24) PMDN4023 Seguro de batería.
- (25) PMDN4023 Perno para seguro de batería.
- (26) PMDN4023 Candado de perno para seguro de batería.
- (28) PMDN4068 Chasis dissipador de aluminio.
- (28) PMDN4024 Chasis dissipador de aluminio (no EPP).
- (29) PMDN4024 Almohadilla para terminales.
- (30) PMDN4024 Aislante para PTT.
- (31) PMDN4024 Juego de aislantes.
- (32) PMDN4028 Etiqueta p/orificios de sintonía (paq 30pzs).
- (33) PMDN4029 Etiqueta, p/orificios de sintonía (paq 10pzs).
- (34) PMDN4047 Etiqueta de "precaución" (paq 10pzs).
- (35) PMDN4030 Guardapolvo.
- (36) PMDN4031 Conector Jack para accesorios de audio.
- (37) PMDN4031 Bracket para conector Jack.
- (38) PMDN4032 Bichel para conector Jack.
- (39) PMDN4033 Micrófono interno.
- (40) PMDN4033 Portamicrófono interno.
- (41) PMDN4034 Conector para antena roscable.
- (42) PMDN4035 Interruptor PTT.
- (43) PMDN4056 Interruptor para programación.
- (44) PMDN4036 Conector para bocina interna.
- (45) PMDN4037 Terminal para batería.
- (46) PMDN4037 Carcasa cubre pines.
- (47) PMDN4037 Pines de batería.
- (52) PMDN4025 Empaque para sellado principal.
- (53) PMDN4027 Tornillo para tarjeta.



PARTES DE REEMPLAZO MAG ONE A8™




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO EP350™(sin teclado)

- (1) PMDN4180 Carcasa para modelos sin teclado de dos perillas.
- (2) PMDN4086 Etiqueta de identificación "Motorola / EP350".
- (3) PMDN4193 Botones laterales y PTT de caucho.
- (4) PMDN4102 Perilla de encendido y volumen.
- (5) PMDN4101 Perilla selectora de canales.
- (6) PMDN4100 Felpa protectora para bocina.
- (7) PMDN4067 Bocina interna.
- (8) PMDN4099 Soporte porta bocina interna, con tornillo.
- (9) PMDN4098 Aislador de bocina interna.
- (10) PMDN4135 Soporte de portamicrofono interno.
- (11) PMDN4139 Micrófono interno.
- (12) PMDN4111 Flex conector para tarjeta selectora de canales.
- (13) PMDN4128 Tarjeta selectora de 16 canales.
- (14) PMDN4112 Tuerca de sujeción de potenciómetro de volumen.
- (15) PMDN4134 Interruptor PTT.
- (17) PMDN4114 Tornillo de sujeción de tarjeta principal.
- (18) PMDN4138 Conector para antena roscable.
- (20) PMDN4116 Empaque para sellado general de chasis.
- (21) PMDN4120 Clamps para chasis (paq. 2pzas).
- (22) PMDN4121 Almohadilla térmica.
- (23) PMDN4122 Chasis discipador de aluminio.
- (24) PMDN4105 Empaque para bloqueo de contactos de batería.
- (25) PMDN4110 Etiqueta de precaución.
- (28) PMDN4028 Etiqueta de orificio de sintonía.
- (29) PMDN4106 Almohadilla de gel para filtro de cerámica.
- (30) 0915184H01 Contactos de batería.
- (31) PMDN4108 Bicel para conector Jack.
- (32) 0980683Z01 Conector Jack para accesorios de audio.
- (33) PMDN4107 Tornillos para tarjeta de RF (paq. 7pzs).
- (36) PMDN4179 Cubierta para tarjeta.
- (37) PMDN4113 Guardapolvo del conector de accesorios.
- (38) PMDN4117 Soporte de espuma para cavidad de teclado.



PARTES DE REEMPLAZO EP350™ (sin teclado)




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO EP350™(teclado limitado)

- (1) PMDN4183 Carcasa para modelos con teclado limitado de una perilla.
- (2) PMDN4086 Etiqueta de identificación "Motorola / EP350".
- (3) PMDN4193 Botones laterales y PTT de caucho.
- (4) PMDN4102 Perilla de encendido y volumen.
- (5) PMDN4100 Felpa protectora para bocina.
- (6) PMDN4067 Bocina interna.
- (7) PMDN4099 Soporte porta bocina interna, con tornillo.
- (8) PMDN4098 Aislador de bocina interna.
- (9) PMDN4135 Soporte de portamicrofono interno.
- (10) PMDN4139 Micrófono interno.
- (11) PMDN4111 Flex conector para tarjeta selectora de canales.
- (12) PMDN4129 Potenciometro con tarjeta selectora de 99 canal.
- (13) PMDN4112 Tuerca de sujeción de tarjeta de canales.
- (14) PMDN4134 Interruptor PTT.
- (16) PMDN4114 Tornillo de sujeción de tarjeta principal.
- (17) PMDN4138 Conector para antena roscable.
- (19) PMDN4116 Empaque para sellado general de chasis.
- (20) PMDN4120 Clamps para chasis.
- (21) PMDN4121 Almohadilla térmica
- (22) PMDN4122 Chasis dissipador de aluminio.
- (23) PMDN4105 Empaque para bloqueo de contactos de batería.
- (24) PMDN4110 Etiqueta de precaución.
- (27) PMDN4028 Etiqueta de orificio de sintonía.
- (28) PMDN4106 Almohadilla de gel para filtro de cerámica.
- (29) 0915184H01 Contactos de batería.
- (30) PMDN4108 Bichel para conector Jack.
- (31) 0980683Z01 Conector Jack para accesorios de audio.
- (32) PMDN4107 Tornillos para tarjeta de RF (paq. 7pzs).
- (33) PMDN4123 Módulo de pantalla de LCD.
- (34) PMDN4109 Flex conector de 28 hilos para teclado.
- (35) PMDN4119 Tornillos para tarjeta del teclado (paq. 5pzs).
- (36) PMDN4131 Tarjeta de teclado limitado.
- (37) PMDN4113 Guardapolvo del conector de accesorios.
- (38) PMDN4118 Teclado limitado.
- (39) PMDN4117 Soporte de espuma para cavidad de teclado.
- (42) PMDN4175 Almohadilla de soporte para pantalla LCD.



PARTES DE REEMPLAZO EP350™ (teclado limitado)




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO EP350™(teclado completo)

- (1) PMDN4181 Carcasa para modelos con teclado completo.
- (2) PMDN4086 Etiqueta de identificación "Motorola / EP350".
- (3) PMDN4193 Botones laterales y PTT de caucho.
- (4) PMDN4102 Perilla de encendido y volumen.
- (5) PMDN4100 Felpa protectora para bocina.
- (6) PMDN4067 Bocina interna.
- (7) PMDN4099 Soporte porta bocina interna, con tornillo.
- (8) PMDN4098 Aislador de bocina interna.
- (9) PMDN4135 Soporte de portamicrofono interno.
- (10) PMDN4139 Micrófono interno.
- (11) PMDN4111 Flex conector para tarjeta selectora de canales.
- (12) PMDN4129 Potenciometro con tarjeta selectora de 99 canal.
- (13) PMDN4112 Tuerca de sujeción de tarjeta de canales.
- (14) PMDN4134 Interruptor PTT.
- (16) PMDN4114 Tornillo de sujeción de tarjeta principal.
- (17) PMDN4138 Conector para antena roscable.
- (19) PMDN4116 Empaque para sellado general de chasis.
- (20) PMDN4120 Clamps para chasis.
- (21) PMDN4121 Almohadilla térmica
- (22) PMDN4122 Chasis dissipador de aluminio.
- (23) PMDN4105 Empaque para bloqueo de contactos de batería.
- (24) PMDN4110 Etiqueta de precaución.
- (27) PMDN4028 Etiqueta de orificio de sintonía.
- (28) PMDN4106 Almohadilla de gel para filtro de cerámica.
- (29) 0915184H01 Contactos de batería.
- (30) PMDN4108 Bicel para conector Jack.
- (31) 0980683Z01 Conector Jack para accesorios de audio.
- (32) PMDN4107 Tornillos para tarjeta de RF (paq. 7pzs).
- (33) PMDN4123 Módulo de pantalla de LCD.
- (34) PMDN4109 Flex conector de 28 hilos para teclado.
- (35) PMDN4119 Tornillos para tarjeta del teclado (paq. 5pzs) .
- (36) PMDN4130 Tarjeta de teclado completo.
- (37) PMDN4113 Guardapolvo del conector de accesorios.
- (38) PMDN4115 Teclado completo.
- (41) PMDN4175 Almohadilla de soporte para pantalla LCD.



PARTES DE REEMPLAZO EP350™ (teclado completo)




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO EP450™(sin teclado)

- (2) 3680530Z02 Perilla selectora de canales.
- (3) 1386440Z02 Bisel rotulado de 16 canales.
- (5) 1586391Z01 Carcasa para modelos de 16 canales.
- (6) 3586621Z01 Felpa protectora para bocina, (paq 5pzs).
- (7) 3886489Z01 Botones laterales y PTT de caucho.
- (8) 4586439Z01 Barra de PTT con bisel de botones laterales.
- (9) 0186638Z01 Bocina interna, (paq 5pzs).
- (10) 4286620Z01 Soporte de bocina interna.
- (11) 3586621Z02 Felpa protectora de micrófono interno.
- (12) 0780608V01 Soporte portamicrófono interno.
- (13) 0186639Z03 Micrófono interno con cable y conector.
- (14) 3286431Z05 Empaque para sellado general de chasis.
- (15) 7586436Z02 Almohadilla para interfase de PA.
- (16) 2786389Z02 Chasis dissipador de aluminio.
- (17) 3286435Z01 Empaque para bloqueo de contactos de batería.
- (18) 0304726J05 Juego de 4 tornillos para chasis, (paq 50pz).
- (19) 1586437Z02 Cubierta de conector de accesorios tipo Jack.
- (20) 5586445Z03 Seguro de batería.
- (21) 4116105H01 Resorte del seguro de batería (paq 10pzs).
- (22) 3886441Z02 Guardapolvo del conector de accesorios.
- (23) 3286432Z01 Empaque hermético dual para ejes de perillas.
- (24) 3386443Z01 Etiqueta, junta hermética de máscara.
- (25) 6186446Z02 Tubo de acrílico refractor de luz.
- (26) 3680529Z01 Perilla de encendido y volumen.
- (27) 0386434Z01 Tornillo ajustador de bocina interna.
- 3386625Z01 Etiqueta de identificación "Motorola".
- 3386623Z08 Etiqueta de identificación "EP450".
- 6515076H01 Fusible de 3 Amps.
- 5108858K99 C. integrado amplificador de audio.
- 0986237A02 Contactos de batería.
- 0286427Z02 Conector para antena roscable.
- 0186438Z04 Amplificador de potencia en VHF.
- 0104022J63 Amplificador de potencia en UHF.
- 1880619Z06 Potenciómetro de volumen (paq 5pzs).
- 4080710Z25 Potenciómetro selector de 16 canales.
- 4070354A01 Interruptor PTT.



PARTES DE REEMPLAZO EP450™ (sin teclado)




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO EP450™(teclado completo)

- (2) 3680530Z02 Perilla selectora de canales.
- (3) 1386440Z03 Bisel rotulado de canales.
- (5) 1586391Z03 Carcasa para modelos de 64 canales.
- (6) 3586621Z01 Felpa protectora para bocina, (paq 5pzs).
- (7) 3886489Z01 Botones laterales y PTT de caucho.
- (8) 4586439Z01 Barra de PTT con bisel de botones laterales.
- (9) 0186638Z01 Bocina interna, (paq 5pzs).
- (10) 4286620Z01 Soporte de bocina interna.
- (11) 3586621Z02 Felpa protectora de micrófono interno.
- (12) 0780608V01 Soporte portamicrofono interno.
- (13) 0186639Z03 Micrófono interno con cable y conector.
- (14) 5104949J22 Módulo de pantalla de LCD.
- (15) 0104020J41 Tarjeta controladora de teclado.
- (16) 1586437Z02 Cubierta de conector de accesorios tipo Jack.
- (17) 3286431Z05 Empaque para sellado general de chasis.
- (18) 7586436Z02 Almohadilla para interfase de PA.
- (19) 2786389Z02 Chasis discipador de aluminio.
- (20) 3286435Z01 Empaque para bloqueo de contactos de batería.
- (21) 0304726J05 Juego de 4 tornillos para chasis, (paq 50pzs).
- (22) 4286648Z01 Soporte blindaje placa retenedora.
- (23) 8415764H02 Flex conector de 28 hilos para teclado.
- (25) 0186655Z02 Teclado completo.
- (26) 5586445Z03 Seguro de batería.
- (27) 4116105H01 Resorte del seguro de batería (paq 10pzs).
- (28) 3886441Z02 Guardapolvo del conector de accesorios.
- (29) 3286432Z01 Empaque hermético dual para ejes de perillas.
- (30) 0386434Z01 Tornillo ajustador de bocina interna.
- (31) 3386443Z01 Etiqueta, junta hermética de máscara.
- (32) 6186446Z02 Tubo de acrílico refractor de luz.
- (33) 3680529Z01 Perilla de encendido y volumen.
- 3386625Z01 Etiqueta de identificación "Motorola".
- 3386623Z08 Etiqueta de identificación "EP450".
- 6515076H01 Fusible de 3 Amps.
- 5108858K99 C. integrado amplificador de audio.
- 0986237A02 Contactos de batería.
- 0286427Z02 Conector para antena roscable.
- 0186438Z04 Amplificador de potencia en VHF.
- 0104022J63 Amplificador de potencia en UHF.
- 1880619Z06 Potenciómetro de volumen (paq 5pzs).
- 4080710Z26 Potenciómetro sin fin selector de canales.
- 4070354A01 Interruptor PTT.
- PMLN4603 Kit cosmético para modelo de 64 canales.



PARTES DE REEMPLAZO EP450™ (teclado completo)




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO PRO5150/5350/5550™

- (2) 3680530Z02 Perilla selectora de canales.
- (3) 1386440Z03 Bisel rotulado de canales.
- (5) 1586391Z03 Carcasa para modelos de 64 canales.
- (6) 3586621Z01 Felpa protectora para bocina, (paq 5pzs).
- (7) 3886489Z01 Botones laterales y PTT de caucho.
- (8) 4586439Z01 Barra de PTT con bisel de botones laterales.
- (9) 0186638Z01 Bocina interna, (paq 5pzs).
- (10) 4286620Z01 Soporte de bocina interna.
- (11) 3586621Z02 Felpa protectora de micrófono interno.
- (12) 0780608V01 Soporte portamicrófono interno.
- (13) 0186639Z03 Micrófono interno con cable y conector.
- (14) 5104949J22 Módulo de pantalla de LCD.
- (15) 0104020J41 Tarjeta controladora de teclado.
- (16) 1586437Z02 Cubierta de conector de accesorios tipo Jack.
- (17) 3286431Z05 Empaque para sellado general de chasis.
- (18) 7586436Z02 Almohadilla para interfase de PA.
- (19) 2786389Z02 Chasis discipador de aluminio.
- (20) 3286435Z01 Empaque para bloqueo de contactos de batería.
- (21) 0304726J05 Juego de 4 tornillos para chasis, (paq 50pzs).
- (22) 4286648Z01 Soporte blindaje placa retenedora.
- (23) 8415764H02 Flex conector de 28 hilos para teclado.
- (25) 0186655Z02 Teclado completo.
- (26) 5586445Z03 Seguro de batería.
- (27) 4116105H01 Resorte del seguro de batería (paq 10pzs).
- (28) 3886441Z02 Guardapolvo del conector de accesorios.
- (29) 3286432Z01 Empaque hermético dual para ejes de perillas.
- (30) 0386434Z01 Tornillo ajustador de bocina interna.
- (31) 3386443Z01 Etiqueta, junta hermética de máscara.
- (32) 6186446Z02 Tubo de acrílico refractor de luz.
- (33) 3680529Z01 Perilla de encendido y volumen.
- 3386625Z01 Etiqueta de identificación "Motorola".
- 3386623Z08 Etiqueta de identificación "EP450".
- 6515076H01 Fusible de 3 Amps.
- 5108858K99 C. integrado amplificador de audio.
- 0986237A02 Contactos de batería.
- 0286427Z02 Conector para antena roscable.
- 0186438Z04 Amplificador de potencia en VHF.
- 0104022J63 Amplificador de potencia en UHF.
- 1880619Z06 Potenciómetro de volumen (paq 5pzs).
- 4080710Z26 Potenciómetro sin fin selector de canales.
- 4070354A01 Interruptor PTT.
- PMLN4603 Kit cosmético para modelo de 64 canales.



PARTES DE REEMPLAZO PRO5150/5350/5550™




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO PRO7150/7350/7550™

- (2) 3680529Z01 Perilla de encendido y volumen.
- (3) 3680530Z02 Perilla selectora de canales.
- (4) 1380525Z01 Bisel superior de canales, (paq 5pzs).
- (5) 3385681Z01 Autohaderible para bisel, (paq 5pzs).
- (6) 3280533Z05 Empaque hermético para ejes de perillas.
- (7) 6180527Z01 Tubo de acrílico refractor de luz de transmisión.
- (8) HLN9969A Etiqueta de identificación "PRO7150"
- (8) HLN9979 Etiqueta de identificación "PRO7150"**
- (8) HHLN4155 Etiqueta de identificación "PRO7150"
- (9) HLN9820 Guardapolvo del conector de accesorios.
- (10) 1386058A01 Etiqueta del conector de accesorios.
- (11) 1580666Z02 Carcasa frontal para pantalla y teclado.
- (13) 7580532Z01 Botones laterales y PTT de caucho.
- (14) 1380528Z01 Bisel de botones laterales.
- (15) 7585680Z02 Teclado completo. (paq 5pzs).
- (15) 7580620Z02 Teclado completo MPT.
- (15) 7585680Z07 Teclado completo Privacy Plus™.
- (16) 0104018J54 Tarjeta para el teclado.
- (17) 7580540Z01 Almohadilla para pantalla.
- (18) 5104949J18 Módulo de pantalla LCD.
- (19) 7580637Z01 Almohadilla posterior de pantalla.
- (20) 4280498Z03 Soporte de tarjeta del teclado.
- (21) 3586057A03 Felpa protectora para bocina.
- (22) 1480577C01 Empaque de portamicrofono interno.
- (23) 5085738Z01 Bocina interna.
- (24) 5013920A04 Micrófono interno.
- (25) 8415169H01 Flex conector.
- (26) 2113740A41 Condensador de 33pF. (paq 5pzs).
- (27) 4280504Z01 Soporte de bocina interna.
- (28) 1480503Z01 Funda de la batería de reserva.
- (29) 6088541M01 Batería de reserva.
- (30) 0304726J05 Tornillo de ajuste. (paq 50pzs).
- (31) 3980667Z04 Contacto táctil.
- (33) 8480475Z03 Flex conector para teclado.
- (34) 1480652Z01 Aislador de antena.
- (35) 7580556Z02 Junta discipadora de calor.
- (36) 3280534Z02 Sello para módulo de batería.
- (37) 3280536Z01 Junta hermética.
- (38) 3980698Z01 Contacto de tierra, compatible con VHF.
- (39a) 2780518Z01 Chasis discipador de aluminio.**
- (39b) 2780518Z03 Chasis de aluminio para modelos de 800MHz.
- (40) 1880619Z06 Potenciómetro de encendido y volumen.
- (41) 4080710Z21 IPotenciometro sele ctor de canales.
- (42) 4070354A01 Interruptor de botón lateral (versión anterior).
- (42) 4086470Z01 Interruptor de botón lateral (versión actual).



PARTES DE REEMPLAZO PRO7150/7350/7550™




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO DEP450™

- (2) 3680530Z02 Perilla selectora de canales.
- (3) 3680529Z01 Perilla selectora de encendido/volumen.
- (4) 33012039020 Etiqueta de identificación "DEP450".
- (5) PMLN6345 Conjunto de carcasa frontal (incluye 5.1 al 5.15).
- (5.1) 33012026001 Etiqueta de identificación "Motorola".
- (5.2) 13012040001 Bisel de PTT.
- (5.3) 32012231001 botones laterales.
- (5.4) Montaje de la carcasa frontal.
- (5.5) Resorte de seguro de batería.
- (5.6) Seguro de batería.
- (5.7) 15012242001 Guardapolvo de conector Jack.
- (5.8) 38012042001 Guardapolvo de micro-USB
- (5.9) 3586621Z04 Felpa para micrófono.
- (5.10) 0780608V01 Soporte de micrófono.
- (5.11) 0104055J51 Micrófono interno con cable y conector.
- (5.12) 35012040001 Felpa de bocina.
- (5.13) 0104055J50 Bocina interna.
- (5.14) 4286620Z01 Retéde bocina.
- (5.15) 0386434Z02 Tornillo, tope de bocina.
- (6) 3286431Z05 Empaque principal.
- (7) PMLE4897 Kit de chasis con tarjeta principal, UHF, 4W
- (7) PMLD4583 Kit de chasis con tarjeta principal, VHF, 5W
- (7.1) 75012247001 Almohadilla poron.
- (7.2) 0304726J05 Tornillo tarjeta principal.
- (7.3) 32012232001 Empaque hermético para ejes de perillas.
- (7.5) 7515526H01 Almohadilla térmica delgada, (paq 100pzs.)
- (7.6) 75012205001 Almohadilla térmica gruesa.
- (7.7) 3286435Z01 Sello de contacto de la batería.
- (7.8) 0104056J93 Chasis de aluminio.
- (8) 01012093001 Bisel de cubierta de conector Jack.
- 1880619Z06 Potenciómetro de encendido y volumen.
- 40022029002 Potenciómetro selector de canales.
- 4070354A01 Interruptor PTT.



PARTES DE REEMPLAZO DEP450™




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO DEP550™

- (2) PMLN6066 Bisel de conector multipin.
- (3) 33012020001 Blindaje de conector multipin.
- (4) PMLN5811 Carcasa.
- (5) 32012099001 Soporte de micrófono.
- (6) 35012060001 Felpa protectora de bocina.
- (7) 50012013001 Bocina interna.
- (8) 42012044001 Soporte de bocina.
- (9) 0104045162 Flex UC.
- (10) 32012089001 Empaque hermético para ejes de perillas.
- (11) 32012111001 Empaque principal.
- (12) 32012110001 Contactos de batería.
- (13) PMLD4519 Kit de Chasis c/tarjeta principal VHF.
- (13) PMLE4779 Kit de Chasis c/tarjeta principal UHF.
- (14) 7515526H01 Almohadilla de terminales.
- (16) 3012034001 Tornillos de tarjeta principal.
- (17) 54012133001 Etiqueta de RF.
- (20) 5478220A01 Etiqueta Gore Pot.
- (21) 3286058L01 Gore Pot.
- (22) 0316281H01 Tornillos de chasis.
- (23) 75012132001 Almohadilla UC.
- (24) 75012147001 Almohadilla conductiva.
- (25) 0385273D06 Tornillo de sujeción.
- (26) 75012150001 Almohadilla de carcasa.
- (27) 50012012001 Micrófono interno.
- (28) 3578241A02 Membrana con refuerzo para micrófono.
- (29) 42012035001 Soporte para botones laterales.
- (30) 75012087001 Botones laterales.
- (31) 38012011001 Barra de PTT.
- (32) 75012081001 PTT de caucho.
- (33) 33012039016 Etiqueta de identificación "DEP550".
- (34) 38012018001 Ploga RF.
- (35) 33012026001 Etiqueta de identificación "Motorola".
- (36) 36012016001 Perilla de encendido y volumen.
- (37) 36012017001 Perilla selectora de canales.
- 1875103C04 Potenciómetro de encendido y volumen.
- 40012092001 Potenciómetro selector de canales.
- 4070354A01 Interruptor PTT.




PARTES DE REEMPLAZO DEP550™




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO DEP570™

- (2) PMLN6066 Bisel de conector multipin.
- (3) 33012020001 Blindaje de conector multipin.
- (4) 35012060001 Felpa protectora para bocina.
- (5) 50012013001 Bocina interna.
- (6) 84012285002 Flex principal UC.
- (7) 32012099001 Soporte de micrófono.
- (8) 42012044001 Retén de bocina.
- (9) 72012014001 Pantalla de 2 líneas (DEP570).
- (10) 75012080001 Teclado limitado (DEP570).
- (11) 0104040J04 Controlador de teclado (DEP570).
- (12) 75012079001 Almohadilla trasera de pantalla.
- (13) 42012034001 Soporte de pantalla.
- (14) 75012147001 Almohadilla conductora.
- (15) 32012089001 Empaque dual para ejes de perillas.
- (17) 32012111001 Empaque hermético principal.
- (18) 32012110001 Sello para contactos de batería.
- (19) PMLD4515 Kit de Chasis c/tarjeta principal VHF.
- (19) PMLE4775 Kit de Chasis c/tarjeta principal UHF.
- (20) 7515526H01 Almohadilla de terminales.
- (21) 3012034001 Tornillos de tarjeta principal.
- (22) 54012133001 Etiqueta de RF.
- (25) 5478220A01 Etiqueta Gore pot.
- (26) 3286058L01 Gore Pot.
- (27) 0316281H01 Tornillos de chasis.
- (28) 75012132001 Almohadilla para Flex UC.
- (29) 0385273D06 Tornillo de sujeción.
- (30) 84012300003 Flex de teclado.
- (31) 75012078001 Amortiguador de pantalla.
- (32) 50012012001 Micrófono interno.
- (33) 3578241A02 Membrana con refuerzo para micrófono.
- (34) 42012035001 Soporte para botones laterales.
- (35) 75012087001 Botones laterales.
- (36) PMLN5809 Carcasa.
- (37) 75012081001 PTT de caucho.
- (38) 38012011001 Barra de PTT.
- (39) 33012039014 Etiqueta de identificación "DEP570".
- (40) 33012026001 Etiqueta de identificación "Motorola".
- (41) 38012018001 Ploga RF.
- (42) 36012016001 Perilla de encendido y volumen.
- (43) 36012017001 Perilla selectora de canales.
- 1875103C04 Potenciómetro de encendido y volumen.
- 40012092001 Potenciómetro selector de canales.
- 4070354A01 Interruptor PTT.



PARTES DE REEMPLAZO DEP570™



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO DGP5050/8050™

- (2) 36012004001 Perilla selectora de canales.
- (3) 36012005001 Perilla de encendido y volumen.
- (4) 38012008001 Botón de emergencia.
- (5) 33012037001 Etiqueta de identificación "Motorola".
- (6) PMLN6111 Carcasa frontal.
- (8) Escudo de UC parte del kit de cubierta frontal.
- (9) 15012157001 Guardapolvo.
- (10) 35012040001 Felpa protectora de bocina.
- (11) 50012013001 Bocina interna.
- (12) 0104045J57 Soporte de bocina.
- (13) 0378212A02 Tornillo de sujeción.
- (14) 50012012001 Micrófono interno.
- (15) 32012099001 Soporte de micrófono
- (16) 3578241A02 Membrana de micrófono con refuerzo
- (17) 85012045001 Antena con GPS/Bluetooth.
- (18) 0371160D01 Tornillode sujeción M1.2 x 3.2mm GPS/Bluetooth
- (19) 75012131001 Almohadilla de carcasa frontal.
- (20) 75012103001 Almohadilla del Flex.
- (21) UC al teclado numérico flexible.
- (22) 32012089001 Empaque hermético para ejes de perillas.
- (23) 03012034001 Tornillo, tarjeta principal y tarjeta GOB.
- (24) Ensamblaje de kit de cubierta posterior (chechar manual).
- (25) 32012097001 Empaque principal.
- (26) PMLN5718 Kit de tarjeta opcional GOB.
- (27) 84012217003 GOB a Flex de placa principal.
- (28) 75012102001 Almohadilla de Flex de PTT.
- (29) PMLD4480 Kit de chasis VHF con GPS.
- (29) PMLD4486 Kit de chasis VHF sin GPS.
- (29) PMLE4689 Kit de chasis UHF con GPS.
- (29) PMLE4695 Kit de chasis UHF sin GPS.
- (30) 38012017001 Sello de goma.
- (31) 15012092001 Tapa superior trasera.
- (32) 32012096001 Empaque de contacto de la batería.
- 3286058L01 Junta.
- (33) 5478220A01 Etiqueta Gore pot.
- (36) 54012133001 Etiqueta de precaución.
- (38) 33012015003 Etiqueta posterior de modelo "DGP5050"
- (38) 33012015005 Etiqueta posterior de modelo "DGP8050"
- (41) 7515526H01 Almohadilla térmica, (paq 100pzs.)
- (42) 1875103C04 Potenciómetro de encendido y volumen.
- (43) 40012092001 Potenciómetro selector de canales.



(2) 36012004001 (3) 36012005001 (4) 38012008001 (5) 33012037001



(6) PMLN6111 (8) (9) 15012157001




(10) 35012040001 (11) 50012013001 (12) 0104045J57 (13) 0378212A02



(14) 50012012001 (15) 32012099001 (16) 3578241A02 (17) 85012045001



(18) 0371160D01 (19) 75012131001 (20) 75012103001 (21)



(22) 32012089001 (23) 03012034001 (25) 32012097001 (26) PMLN5718



(27) 84012217003 (28) 75012102001 (29) PMLD4480 (29) PMLD4486 (29) PMLE4689 (29) PMLE4695



(30) 38012017001 (31) 15012092001 (32) 32012096001 3286058L01



(38) 33012015003



(38) 33012015005



(41) 7515526H01



(42) 1875103C04




(43) 40012092001



(33) 5478220A01 (36) 54012133001



PARTES DE REEMPLAZO DGP5050/8050™




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO DGP5550/8550™

- (2) 36012005001 Perilla de encendido y volumen.
- (3) 36012004001 Perilla selectora de canales.
- (4) 38012008001 Botón de emergencia.
- (5) 33012037001 Etiqueta de identificación "Motorola".
- (6) PMLN6116 Carcasa frontal.
- (7) Escudo de UC parte del kit de carcasa frontal.
- (8) 15012157001 Guardapolvo.
- (9) 85012045001 Antena con GPS/Bluetooth.
- (10) 0371160D01 Tornillo de sujeción M1.2 x 3.2mm. GPS/Bluetooth
- (12) 75012064004 Teclado completo.
- (13) 75012070001 Amortiguador frontal de pantalla.
- (14) 75012137001 Esquema de pantalla.
- (15) 72012010001 Módulo de pantalla.
- (16) 75012069001 Amortiguador posterior de pantalla.
- (17) 75012148001 Almohadilla conductora (pequeña).
- (18) 75012143001 Almohadilla conductora (grande).
- (19) 84012214005 Teclado para placa principal flexible.
- (20) UC al teclado numérico flexible.
- (21) 75012117001 Almohadilla protectora de TX.
- (22) 75012094001 Refuerzo del teclado.
- (23) 42012029001 Retén d teclado y pantalla.
- (24) 35012040001 Felpa de bocina.
- (25) 50012013001 Bocina interna.
- (26) 0104045J57 Soporte de bocina.
- (27) 0378212A02 Tornillo de sujeción.
- (28) 3916290H01 Almohadilla Poron (Paq 10pzas).
- (29) 50012012001 Micrófono interno.
- (30) 32012099001 Soporte de micrófono.
- (31) 3578241A02 Membrana de micrófono con refuerzo.
- (32) 03012034001 Tornillo, tarjeta principal y tarjeta GOB.
- (33) 0386434Z02 Tornillo, formación de rosca.
- (34) 32012089001 Empaque hermético para ejes de perillas.
- (35) Ensamblaje de conjunto de cubierta posterior** Consulte Tabla 5-5
- (36) 32012097001 Empaque principal.
- (37) PMLN5718 Kit de tarjeta opcional GOB.
- (38) 84012217003 GOB a Flexible de placa principal.
- (39) PMLD4480 Kit de chasis VHF con GPS.
- (39) PMLD4486 Kit de chasis VHF sin GPS.
- (39) PMLE4689 Kit de chasis UHF con GPS.
- (39) PMLE4695 Kit de chasis UHF sin GPS.
- (40) 38012017001 Sello de goma.
- (41) 15012092001 Tapa superior trasera.
- (42) 32012096001 Empaque de contacto de la batería.
- (43) 33012015004 Etiqueta posterior de modelo "DGP 5550"
- (43) 33012015006 Etiqueta posterior de modelo "DGP 8550"
- 3286058L01 Junta.
- (46) 5478220A01 Etiqueta Gore pot.
- (48) 54012133001 Etiqueta de precaución.
- (51) 7515526H01 Almohadilla térmica, (paq 100pzs.)
- (52) 1875103C04 Potenciómetro de encendido y volumen.
- (53) 40012092001 Potenciómetro selector de canales.



PARTES DE REEMPLAZO DGP5550/8550™



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO EM200™

- (1) 0104016J86 Cubierta superior, incluye empaque.
- (2) 3289329U01 Empaque de cubierta superior, incluido en cubierta.
- (3) 7587509V06 Tope
- (4) 0186724Z01 Blindaje principal
- (5) 2689337U01 Blindaje de amplificador
- (6) 0310943J12 Tornillo de sujeción.
- (7) 0789352U01 Sujetador de amplificador.
- (9) 5802810C15 Conector de antena mini-UHF con empaque.
- (9) 5886751Z01 Conector de antena BNC con empaque.
- (10) Empaque para conector de antena.
- (11) 0189484U01 Cable de alimentación.
- (12) 3202607Y01 Tapa del conector de accesorios.
- (13) 2789223U03 Chasis de baja potencia.
- (14) 3586661Z01 Filtro cobre polvo.
- (15) 1889288U01 Potenciómetro de volumen.



(1) 0104016J86 (2) 3289329U01 (3) 7587509V06 (4) 0186724Z01



(5) 2689337U01 (6) 0310943J12 (7) 0789352U01 (9) 5802810C15

Cabezal FLN3083


- (1) 8488998U01 Tarjeta de unidad de control.
- (2) 6189338U01 Lente.
- (3) 7589330U01 Teclado.
- (4) 1589332U01 Plástico de la unidad de control.
- (5) Resorte de perilla.
- (6) 3689331U02 Perilla de volumen.
- (7) 5015935H01 Bocina.
- (8) 3089305U01 Cable plano.
- (9) 0908353Y02 Conector de micrófono.



(9) 5886751Z01 (10) (11) 0189484U01 (12) 3202607Y01



(13) 2789223U03 (14) 3586661Z01 (15) 1889288U01



FLN3083 (1) 8488998U01 (2) 6189338U01 (3) 7589330U01




(4) 1589332U01 (5) (6) 3689331U02 (7) 5015935H01




(8) 3089305U01 (9) 0908353Y02

PARTES DE REEMPLAZO EM200™



Cabezal FLN3083



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO EM400™

- (1) 0104016J86 Cubierta superior, incluye empaque.
- (2) 3289329U01 Empaque de cubierta superior, incluido en cubierta.
- (3) 7587509V06 Tope
- (4) 0186724Z01 Blindaje principal.
- (5) 2689337U01 Blindaje de amplificador.
- (6) 0310943J12 Tornillo de sujeción.
- (7) 0789352U01 Sujetador de amplificador.
- (9) 5802810C15 Conector de antena mini-UHF con empaque.
- (9) 5886751Z01 Conector de antena BNC con empaque.
- (10) Empaque para conector de antena.
- (11) 0189484U01 Cable de alimentación.
- (12) 3202607Y01 Tapa del conector de accesorios.
- (13) 2789223U03 Chasis de baja potencia.
- (14) 3586661Z01 Filtro cubre polvo.
- (15) 1889288U01 Potenciómetro de volumen.



(1) 0104016J86 (2) 3289329U01 (3) 7587509V06 (4) 0186724Z01



(5) 2689337U01 (6) 0310943J12 (7) 0789352U01 (9) 5802810C15

Cabezal FLN3108


- (1) 8489714U01 Tarjeta de unidad de control.
- (2) 6189624U01 Refractor de luz.
- (3) 2802619S03 Conector elastomérico.
- (4) 0789623U01 Soporte para pantalla.
- (5) 7202421H33 Pantalla de LCD.
- (6) 7589340U01 Teclado.
- (7) 5015935H01 Bocina.
- (8) 1589333U01 Plástico de la unidad de control.
- (9) Resorte de perilla.
- (10) 3689331U02 Perilla.
- (11) 6189339U05 Bisel de pantalla rotulado "EM400"
- (12) 3089305U01 Cable plano.
- (13) 0908353Y02 Conector de micrófono.



(9) 5886751Z01 (10) (11) 0189484U01 (12) 3202607Y01



(13) 2789223U03 (14) 3586661Z01 (15) 1889288U01



FLN3108 (1) 8489714U01 (2) 6189624U01 (3) 2802619S03



(4) 0789623U01 (5) 7202421H33 (6) 7589340U01 (7) 5015935H01




(8) 1589333U01 (9) (10) 3689331U02 (11) 6189339U05




(12) 3089305U01 (13) 0908353Y02

PARTES DE REEMPLAZO EM400™



Cabezal FLN3108



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO PRO3100™



- (1) **2786082B02** Chasis de 25W.
- (1) **2786168B01** Chasis de 45W.
- (1) 2786149B01 Chasis de 60W.
- (2) 3202620Y01 Empaque de cabezal.
- (4) 0986166B01 Conector de antena Mini-UHF con empaque.
- (4) 0986166B02 Conector de antena BNC con empaque.
- (5) 0986165B01 Conector de alimentación con empaque.
- (6) 0966512A01 Conector de 20 pines.
- (7) **2886122B03** Conjunto del conector.
- (8) 3202607Y01 Tapa del conector de accesorios.
- (9) 1580922V01 Conector cubierta (opcional).
- (10) 3202606Y01 Empaque conector (opcional).
- (11) 3286085B01 Parte del elemento 12, 25W.
Junta cubierta de 25W.
- (11) 3286095B01 Parte del elemento 12, 45W.
Junta cubierta de 45W.
- (11) 3286152B01 Parte del elemento 12, 60W.
Junta cubierta de 60W.
- (12) 1586084B01 Cubierta de 25W.
- (12) 1586150B02 Cubierta de 45W.
- (12) 1586168B03 Cubierta de 60W.
- (13) 1586083B01 Cubierta plástica 25W.
- (13) 1586170B01 Cubierta plástica 45W.
- (13) 1586151B01 Cubierta plástica 60W.
- (14) 0310911A30 Tornillo, T20, 6X (25W y 45W).
- (14) 0310911A30 Tornillo, T20, 9X (60W).
- (16) 7586187B01 Almohadilla de presión de silicio (25W)
- (16) 7585918Z01 Almohadilla de presión de silicio (40-45-60W).

Cabezal GCN6112

- (1b) 1586086B01 Cubierta frontal "Cabezal".
- (2b) 3686098B02 Perilla de encendido y volumen (paq 5pzas).
- (3b) HHLN4045 Etiqueta de identificación "PRO3100".
- (4b) 5086126B02 Bocina interna.
3286109B01 Empaque de bocina.
- (5b) **7586089B01** Teclado.
- (7b) 1866500A02 Potenciómetro de encendido y volumen.
- (8b) 2864287B01 Conector de micrófono de 10 pines.
- (9b) 8486127B01 Conector de circ. flex de 12 pos.
- (10b) 1586092B02 Cubierta posterior de cabezal.
3986217B01 Pinzas de conexión a tierra.
3286094B01 Empaque O-ring.



PARTES DE REEMPLAZO PRO3100™



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO PRO5100™



- (1) **2786082B02** Chasis de 25W.
- (1) **2786168B01** Chasis de 45W.
- (1) 2786149B01 Chasis de 60W.
- (2) 3202620Y01 Empaque de cabezal.
- (4) 0986166B01 Conector de antena Mini-UHF con empaque.
- (4) 0986166B02 Conector de antena BNC con empaque.
- (5) 0986165B01 Conector de alimentación con empaque.
- (6) 0966512A01 Conector de 20 pines.
- (7) **2886122B03** Conjunto del conector.
- (8) 3202607Y01 Tapa del conector de accesorios.
- (9) 1580922V01 Conector cubierta (opcional).
- (10) 3202606Y01 Empaque conector (opcional).
- (11) 3286085B01 Parte del elemento 12, 25W.
Junta cubierta de 25W.
- (11) 3286095B01 Parte del elemento 12, 45W.
Junta cubierta de 45W.
- (11) 3286152B01 Parte del elemento 12, 60W.
Junta cubierta de 60W.
- (12) 1586084B01 Cubierta de 25W.
- (12) 1586150B02 Cubierta de 45W.
- (12) 1586168B03 Cubierta de 60W.
- (13) 1586083B01 Cubierta plástica 25W.
- (13) 1586170B01 Cubierta plástica 45W.
- (13) 1586151B01 Cubierta plástica 60W.
- (14) 0310911A30 (M4) Tornillo, T20, 6X (25W y 45W).
- (14) 0310911A30 Tornillo, T20, 9X (60W).
- (16) 7586187B01 Almohadilla de presión de silicio (25W)
- (16) 7585918Z01 Almohadilla de presión de silicio (40-45-60W).

Cabezal GCN6113

- (1) 1586087B01 Cubierta frontal "Cabezal".
- (2) 3686098B02 Perilla de encendido y volumen. (paq 5pzas).
- (3) HHLN4047 Etiqueta de identificación "PRO5100".
- (4) 5086126B02 Bocina interna.
- (5) 3786107B01 Soporte de bocina. CANCELADO
- (6) 7586091B01 Teclado PRO5100.
- (7) 7286104B01 Pantalla de LCD.
- (8) 0786099B01 Estructura de pantalla.
- (9) 2886130B01 Empaque elastomérico delgado.
2886130B02 Empaque elastomérico ancho.
- (10) 1586093B02 Cubierta posterior de cabezal.
3986218B01 Pinzas de conexión a tierra.
3249094B01 Empaque O-ring.
- (12) 1866500A02 Potenciómetro de encendido y volumen.
- (13) 2864287B01 Conector de micrófono 10 pines.
- (14) 8486127B01 Conector de circ. flex.



PARTES DE REEMPLAZO PRO5100™



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garan a. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO PRO7100™



- (1) 2786082B02 Chasis de 25W.
- (1) 2786168B01 Chasis de 45W.
- (1) 2786149B01 Chasis de 60W.
- (2) 3202620Y01 Empaque de cabezal.
- (4) 0986166B01 Conector de antena Mini-UHF con empaque.
- (4) 0986166B02 Conector de antena BNC con empaque.
- (5) 0986165B01 Conector de alimentación con empaque.
- (6) 0966512A01 Conector de 20 pines.
- (7) 2886122B03 Conjunto del conector.
- (8) 3202607Y01 Tapa del conector de accesorios.
- (9) 1580922V01 Conector cubierta (opcional).
- (10) 3202606Y01 Empaque conector (opcional).
- (11) 3286085B01 Parte del elemento 12, 25W.
Junta cubierta de 25W.
- (11) 3286095B01 Parte del elemento 12, 45W.
Junta cubierta de 45W.
- (11) 3286152B01 Parte del elemento 12, 60W.
Junta cubierta de 60W.
- (12) 1586084B01 Cubierta de 25W.
- (12) 1586150B02 Cubierta de 45W.
- (12) 1586168B03 Cubierta de 60W.
- (13) 1586083B01 Cubierta plástica 25W.
- (13) 1586170B01 Cubierta plástica 45W.
- (13) 1586151B01 Cubierta plástica 60W.
- (14) 0310911A30 (M4) Tornillo, T20, 6X (25W y 45W).
- (14) 0310911A30 Tornillo, T20, 9X (60W).
- (16) 7586187B01 Almohadilla de presión de silicio (25W)
- (16) 7585918Z01 Almohadilla de presión de silicio (40-45-60W).

Cabezal GCN6114

- (1) 1586088B01 Cubierta frontal "Cabezal".
- (2) 3686098B02 Perilla de encendido y volumen (paq 5pzas).
- (3) HHLN4048 Etiqueta de identificación "PRO7100".
- (4) 5086126B02 Bocina interna.
- (5) 3786107B01 Soporte de bocina. CANCELADO
- (6) 7586091B02 Teclado PRO7100.
- (7) 7286104B01 Pantalla de LCD.
- (8) 0786099B01 Estructura de pantalla.
- (9) 2886130B01 Empaque elastomérico.
2886130B02 Empaque elastomérico.
- (10) 1586093B02 Cubierta posterior de cabezal.
3986218B01 Pinzas de conexión a tierra.
3249094B01 Empaque O-ring.
- (12) 1866500A02 Potenciómetro de encendido y volumen.
- (13) 2864287B01 Conector de micrófono 10 pines.
- (14) 8486127B01 Conector de circ. flex.



PARTES DE REEMPLAZO PRO7100™



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garan a. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO DEM300™



- (1) 0104056J09 Chasis.
- (2) 75012058002 Almohadilla térmica de control final.
- (3) 75012018001 Almohadilla térmica de regulador.
- (4) 75012059001 Almohadilla térmica de amplif. de audio.
- (6) 26012273001 Tapa de blindaje principal.
- (7) 0310943J12 Tornillo M3X0.5x13mm.
- (8) 15012229001 Cubierta principal con empaque.
- (9) 03012037002 Tornillo con arandela M2.5x0.45x12mm.
- (10) 75012018001 Almohadilla térmica de amplif. de salida. VHF 25/45W, VHF 1/25W, UHF1/40W.
- (11) 04012004001 Arandela para conector de RF.
- (12) 02012015001 Tuerca para conector de RF.
- (13) 3202607Y01 Cubierta para conector de accesorios.
- (14) 28012058001 Conector de accesorios.
- (15) 28012059001 Ensamble de cable de alimentación.

Cabezal PMLN6321

- (1) 33012051008 Etiqueta de identificación "DEM300".
- (2) 54012312001 Etiqueta de "señal digital".
- (3) 0104056J27 Carcasa frontal.
- (4) 33012052001 Etiqueta de identificación "Motorola".
- (5) 5015935H02 Bocina interna.
- (6) 75012195001 Teclado de cabezal alfanumérico.
- (7) 07012052001 Soporte de emisores de luz.
- (9) 30012065001 1 Flex del cabezal de control.
- (10) 11012103001 Adeshivo para bocina.
- (11)



PARTES DE REEMPLAZO DEM300™



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garan a. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO DEM400™



- (1) 0104056J09 Chasis.
- (2) 75012058002 Almohadilla térmica de control final.
- (3) 75012018001 Almohadilla térmica de regulador.
- (4) 75012059001 Almohadilla térmica de amplif. de audio.
- (6) 26012273001 Tapa de blindaje principal.
- (7) 0310943J12 Tornillo M3X0.5x13mm.
- (8) 15012229001 Cubierta principal con empaque.
- (9) 03012037002 Tornillo con arandela M2.5x0.45x12mm.
- (10) 75012018001 Almohadilla térmica de amplif. de salida.
VHF 25/45W, VHF 1/25W, UHF1/40W.
- (11) 04012004001 Arandela para conector de RF.
- (12) 02012015001 Tuerca para conector de RF.
- (13) 3202607Y01 Cubierta para conector de accesorios.
- (14) 28012058001 Conector de accesorios.
- (15) 28012059001 Ensamble de cable de alimentación.

Cabezal PMLN6320

- (1) 33012051007 Etiqueta de identificación "DEM400"
- (2) 54012312001 Etiqueta de "señal digital".
- (3) 0104056J26 Carcasa frontal.
- (4) 33012052001 Etiqueta de identificación "Motorola".
- (5) 5015935H02 Bocina interna.
- (6) 75012194001 Teclado completo.
- (7) 07012052001 Soporte de emisores de luz.
- (8) 72012024001 Pantalla monocromática de 2 líneas.
- (10) 30012065001 Flex del cabezal de control.
- (11) Conector de bocina.
- (12) 11012103001 Adesivo para bocina.



PARTES DE REEMPLAZO DEM400™



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garan a. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO DEM500™


- (1) 0104056J09 Chasis.
- (2) 75012058002 Almohadilla térmica de control final.
- (3) 75012018001 Almohadilla térmica de regulador.
- (4) 75012059001 Almohadilla térmica de amplif. de audio.
- (6) 26012273001 Tapa de blindaje principal.
- (7) 0310943J12 Tornillo M3X0.5x13mm.
- (8) 15012229001 Cubierta principal con empaque.
- (9) 03012037002 Tornillo con arandela M2.5x0.45x12mm.
- (10) 75012018001 Almohadilla térmica de amplif. de salida. VHF 25/45W, VHF 1/25W, UHF1/40W.
- (11) 04012004001 Arandela para conector de RF.
- (12) 02012015001 Tuerca para conector de RF.
- (13) 3202607Y01 Cubierta para conector de accesorios.
- (14) 28012058001 Conector de accesorios.
- (15) 28012059001 Ensamble de cable de alimentación.

Cabezal PMLN6441


- (1) 33012051012 Etiqueta de identificación "DEM500".
- (2) 54012312001 Etiqueta de "señal digital".
- (3) 0104057J46 Carcasa frontal.
- (4) 33012052001 Etiqueta de identificación "Motorola".
- (5) 5015935H02 Bocina interna.
- (6) 75012194001 Teclado completo.
- (7) 07012052001 Soporte de emisores de luz.
- (8) 72012024001 Pantalla monocromática de 2 líneas.
- (10) 30012065001 Flex del cabezal de control.
- (11) Conector de bocina.
- (12) 11012103001 Adeshivo para bocina.



PARTES DE REEMPLAZO DEM500™



Cabezal PMLN6441



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO DGM5000/DGM8000™

- (1) 0310909E03 Tornillo M2x0.4x6mm.
- (2) PMLN6042 Kit de tarjeta de expansión.
- (3) 30012047001 Flex para tarjeta de expansión
- (4) Ensamble de cable de alimentación.(PMLN6042)
- (5) 3216200H01 Empaque para cabezal.
- (6) 27009303001 Chasis.
- (7) 32012172001 Contacto acústico.
- (8) 75012018001 Almohadilla térmica para regulador.
- (9) 75012059001 Almohadilla térmica amp. de audio.
- (11) 03012037001 Tornillo M2.5x0.45x12mm.
- (12) 42009281001 Seguro de retención.
- (13) 26009377001 Cubierta de tarjeta principal.
- (14) 0310943J12 Tornillo M3x0.5x13mm.
- (15) 15012083001 Carcasa principal.
- (16) 75012058002 Almohadilla térmica.
- (17) 3216338H01 Guardapolvo de conector SMA, (solo DGM8000).
- (18) 42009282001 Conector interno de accesorios.
- (19) 32009445001 Conector SMA hembra para GPS, (solo DGM8000).
- (20) 54012193001 Etiqueta de identificación "GPS", (solo DGM8000).
- (21) PMLN5718 Kit de tarjeta opcional GOB.
- (22) 84012231001 Flex, para tarjeta opcional.




Cabezal PMLN5677


- (1) 36012018001 Perilla de volumen.
- (2) 0104045J48 Cabezal.
- (3) 38012007001 Botón de encendido
- (4) 07012020001 Limitador de luz indicadora de encendido.
- (5) 3264133H01 Empaque de conector para micrófono.
- (6) 32012140001 Empaque de potenciómetro de volumen.
- (8) 0371370L01 Tornillo K30x1.34x8mm.
- (9) 30012045001 Flex principal de cabezal.
- (10) 42012025001 Bicol de teclado.
- (11) 75012060001 Teclado.
- (12) 42012023001 Soporte de bocina interna.
- (13) 5015134H02 Bocina interna.
- (14) 33012017009 Etiqueta de identificación "DGM5000"
- (14) 33012017010 Etiqueta de identificación "DGM8000"
- 40012062001 Potenciómetro de encendido y volumen.
- 0964204H04 Conector para micrófono.



PARTES DE REEMPLAZO DGM5000/DGM8000™



Cabezal PMLN5677



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA RADIO DGM5500/DGM8500™

- (1) 0310909E03 Tornillo M2x0.4x6mm.
- (2) PMLN6042 Kit de tarjeta de expansión GPS/Bluetooth.
- (3) 30012047001 Flex para tarjeta de expansión.
- (4) Ensamble de cable de alimentación.(PMLN6042)
- (5) 3216200H01 Empaque para cabezal.
- (6) 27009303001 Chasis.
- (7) 32012172001 Contacto acústico.
- (8) 75012018001 Almohadilla térmica para regulador.
- (9) 75012059001 Almohadilla térmica amp. de audio.
- (11) 03012037001 Tornillo M2.5x0.45x12mm.
- (12) 42009281001 Seguro de retención.
- (13) 26009377001 Cubierta de tarjeta principal.
- (14) 0310943J12 Tornillo M3x0.5x13mm.
- (15) 15012083001 Carcasa principal.
- (16) 75012058002 Almohadilla térmica.
- (17) 3216338H01 Guardapolvo de conector SMA, (solo DGM8500).
- (18) 42009282001 Conector interno de accesorios.
- (19) 32009445001 Conector SMA hembra para GPS, (solo DGM8500).
- (20) 54012193001 Etiqueta de identificación "GPS", (solo DGM8500).
- (21) PMLN5718 Kit de tarjeta opcional GOB.
- (22) 84012231001 Flex, para tarjeta opcional.





Cabezal PMLN5678

- (1) 36012018001 Perilla de volumen.
- (2) 0104045J47 Cabezal.
- (3) 38012007001 Botón de encendido.
- (4) 07012020001 Limitador de luz indicadora de encendido.
- (5) 3264133H01 Empaque de conector para micrófono.
- (6) 32012140001 Empaque de potenciómetro de volumen.
- (7) 32012094001 Almohadilla para pantalla.
- (8) 72012017001 Pantalla LCD.
- (10) 42012024001 Soporte de tarjeta de cabezal.
- (11) 5015134H02 Bocina interna.
- (12) 42012023001 Soporte de bocina interna.
- (13) 3012038001 Tornillo K30x1.2x12mm.
- (14) 30012045001 Flex principal de cabezal.
- (15) 42012026001 Bicel de teclado.
- (16) 75012061001 Teclado.
- (17) 33012017005 Etiqueta de identificación "DGM5500"
- (17) 33012017002 Etiqueta de identificación "DGM8500"
- 40012062001 Potenciómetro de encendido y volumen.
- 0964204H04 Conector para micrófono.



PARTES DE REEMPLAZO DGM5500/DGM8500™




Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

PARTES DE REEMPLAZO PARA REPETIDOR DGR6175™

- (1) 0312016A54 Tornillo negro TT6x1.0x10 Starpan EM6219.
- (2) PMLN5643 Tarjeta de indicadores del repetidor.
- (3) 3015639H01 Cable flex SSI.
- (4) 3015634H02 Cable flex de 30 pines.
- (5) 5915618H01 Kit de ventilador.
- (6) 1515837H01 Kit de gabinete.
- (7) 1515655H01 Cubierta superior.
- (8) 3015574H01 Cable RF de transmisión conector "BNC".
- (9) 3015573H01 Cable RF de recepción conector "N".
- (10) 1383852R01 Rejilla de ventilador.
- (11) 0371805M01 Tornillo con teflón TT3.5x0.6x16.
- (12) 0285854Y01 Tuerca c/arandela M6 de conexión a tierra.
- (13) 0310909A95 Tornillo M6 de conexión a tierra.
- (14) 4216361H01 Clip sujetador de accesorios.
- (15) 0178042A01 Conector de accesorios.
- (16) 0310909E63 Tornillo torx M4x0.7x13.0.
- (17) 0285854Y02 Tuerca de seguridad.
- (18) PMPN4001 Fuente de alimentación.
- (19) 0310909A74 Tornillo M5x0.8x8.0.y arandela 0400002647
- (20) Kit de bloqueo sistema de recepción.
- (21) PMLN5644 Kit de tarjeta de conectores (800MHz)
- (21) PMLN5579 Kit de tarjeta de conectores (800/900MHz)
- (22) 0310909A30 Tornillo M3x0.5x5.
- (23) 0715656H01 Gabinete del bastidor de recepción.
- (24) Kit de bloqueo sistema de transmisión.
- (25) 7515633H01 Empaque conductor térmico.
- (26) 2615620H01 Disipador de calor.
- (27) 0310909A33 Tornillo M3x0.5x10.
- (28) 0715654H01 Bracket para radio de transmisión.
- (29) 6415658H02 Panel frontal, (requiere manijas).
- (30) 6116326H01 Refractores de luz.
- (32) 3015570H01 Cables, transmisor a tarjeta de conectores.
- (33) 3085859M01 Cable de alimentación en "Y".
- (34) 3015575H01 Cable Ethernet.
- (35) 30009303001 Cable de CC.



PARTES DE REEMPLAZO DGR6175™



Todas las refacciones son originales MOTOROLA y su No. de parte puede cambiar sin previo aviso, asegúrese verificándolos y solicitándolos con su agente de ventas. En partes electrónicas no aplica ninguna garantía. **Los no. de parte en color rojo son refacciones canceladas por el fabricante, están sujetas a existencias.**

MOTOROLA y el logotipo Mestilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU.
Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a los respectivos propietarios. © Motorola Inc. 2015



Mag One A8, EP350, EP450, PRO5150/7150/5550/7350/7550/5350, DEP450/550/570, DGP5050/8050/5550/8550, EM200/400, PRO3100/5100/7100, DEM300/400/500, DGM5000/8000/5500/8500, DGR6175, son marcas registradas de Motorola, Inc. 2015.