**APLIWELD OTRAS MARCAS** Alto rendimiento con pureza Alto rendimiento con pureza MOLDES MOLDES Alto rendimiento con pureza MOLDES grafito 100%. grafito 100%. grafito 100%. Tapa metálica con cierre Tapa grafito con conector Tapa grafito con conector metálico metálico que supone problemas completo y de gran espesor para que supone problemas de de desgaste y desacople. desgaste v desacople. meiorar la durabilidad. Ignición desde pared frontal del Ignición desde la parte superior Ignición desde la parte superior molde lo cual evita salpicaduras del molde, lo cual permite del molde, lo cual permite proyecciones de material proyecciones de material de fundente. COMPUESTO Único formato para cualquier Diferentes formatos de Diferentes formatos de compuesto COMPUESTO COMPUESTO tipo de soldadura. Mejoras en en polvo en cartuchos. Mayor SOLDADURA SOLDADURA compuesto en polvo en SOLDADURA cartuchos. Mayor número de número de referencias en almacén almacenaje v uso. Si hubiera excedente, podrá referencias en almacén y obra. v obra. Absorbe humedad que puede utilizarse en cualquier otra obra Absorbe humedad que puede sin condicionantes. provocar malas soldaduras. provocar malas soldaduras. No absorbe humedad, evitando Absorbe humedad v tiene fecha Absorbe humedad y tiene fecha de problemas de burbujas de aire de vencimiento. vencimiento. (coqueras) y además no tiene Envases plásticos individuales Envases plásticos individuales que fecha de vencimiento. que generan mayor residuo en generan mayor residuo en obra. El envase simplificado reduce los obra. residuos. INICIADOR 1 única referencia individual en INICIADOR INICIADOR El iniciador viene incorporado 1 única referencia individual en iniciadores electrónicos y con sobre el compuesto lo cual iniciadores electrónicos. chispero. condiciona su uso. Incorporado sobre el propio Compuesto en sobres o unidades Incorporado sobre el propio cartucho de soldadura en Polvo alumin otérmico individuales para evitar que el cartucho de soldadura, lo cual MANUAL, lo cual puede provocar reactivo y el compuesto de puede provocar su pérdida al su pérdida al abrir la tapa si hay un soldadura puedan provocar una abrir la tapa si hay un error. error. ignición indeseada. A su vez, al estar iunto al A su vez, al estar junto al Podrá utilizarse en cualquier otra compuesto de soldadura puede compuesto de soldadura puede obra o soldadura sin dificultad. sufrir una ignición indeseada por sufrir una ignición indeseada por Posibilidad sistema encendido altas temperaturas o chispas en altas temperaturas o chispas en electrónico a distancia con obra. obra. Posibilidad sistema encendido Posibilidad sistema encendido control remoto por Bluetooth. electrónico únicamente desde electrónico únicamente desde equipo de ignición. equipo de ignición. **PINZAS** Pinzas pasantes que mejoran el La fijación de mordida lateral La fijación de mordida lateral PINZAS **PINZAS** cierre del molde y la forma de puede provocar daños en los puede provocar daños en los trabajo. moldes sobre repetidas moldes sobre repetidas aperturas. Las pinzas pasantes no causan aperturas. Al no ser pinzas pasantes, se daño sobre el molde. Al no ser pinzas pasantes, se ejerce menor fuerza sobre la parte ejerce menor fuerza sobre la contraria de fijación. parte contraria de fijación.