



YI ELECTRONIC

Cerradura Magnética a Prueba de Agua




Modelo: YM350WS

Especificaciones

Modelo	Tamaño (unidad: mm)	Voltaje	Corriente	Fuerza de sujeción	Señal de Salida	Puerta
YM-350W	228Lx49Ax29P	12VDC 24VDC (necesita orden)	12V/480mA 24V/240mA	350kg(800Lbs)	No	Puerta sencilla
YM-350W-S	228Lx49Ax29P	12VDC 24VDC (necesita orden)	12V/480mA 24V/240mA	350kg(800Lbs)	Si	Puerta sencilla
YM-500W	220Lx63Ax36P	12/24VDC	12V/420mA 24V/210mA	500kg(1200Lbs)	No	Puerta sencilla
YM-500W-S	220Lx63Ax36P	12/24VDC	12V/420mA 24V/210mA	500kg(1200Lbs)	Si	Puerta sencilla

Diagrama (unidad:mm)



YM-350W/YM-350W-S

YM-500W/YM-500W-S




Precauciones:

- A. El tornillo de la placa del inducido no debe fijarse demasiado. Debe garantizarse la elasticidad adecuada para el anillo de goma para que la placa del inducido pueda ajustarse a la posición adecuada.
- B. Compruebe la posición del puente antes de conectarlo. Averigüe que representa 12VDC o 24VDC.


Instalación



Pasos →



Dobla la placa a 90°



1 Primero cierre la puerta, luego coloque el lado superior de la plantilla en el marco de la puerta, mientras ajusta el lado izquierdo al lado de la hoja de la puerta.




2 Marque las posiciones de los tornillos de la placa de armadura y la cerradura magnética en la hoja y el marco de la puerta, respectivamente.



3 Perforar agujeros en función de las posiciones de mordaza.




4 Haz una combinación basada en la imagen.



5 Golpee ligeramente el pasador en la placa del inducido (para evitar el movimiento).




6 Hece una combinación basada en la imagen (agregue arandela según corresponda). Se debe agregar el anillo de goma.




7 Coloque el anillo de goma entre la placa del inducido y la hoja de la puerta.




8 Utilice una llave Allen para apretar la placa de montaje del cuerpo de la cerradura.



9 Fije la placa de montaje en el marco de la puerta de acuerdo con los orificios perforados anteriormente.




10 Utilice una llave Allen para apretar el cuerpo de la cerradura en la placa de montaje.




11 Ciérre la puerta para probar la fuerza de sujeción. El ángulo entre la placa de armadura y el bloqueo magnético se puede ajustar agregando o restando arandelas.




12 Despues de todos los procedimientos apropiados, se puede maximizar la fuerza de sujeción. Finalmente, fije el tornillo de seguridad.



13 Puerta metálica hueca
Taladrar un agujero
Interior: el diámetro es de 8 mm
Exterior: el diámetro es de 16 mm



Taladrar un agujero
Interior: el diámetro es de 8 mm
Exterior: el diámetro es de 12.7 mm



Interior: perforar un agujero
El diámetro es de 8 mm doblando el pasador recto de plástico



Aviso:
Espesor de la hoja de la puerta:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm 800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

A. El somillo de la placa de armadura no debe fijarse demasiado apretado. Debe garantizarse la elasticidad adecuada del anillo de goma para que la placa del inducido pueda ajustarse a la posición adecuada.

B. Compruebe la posición del puente antes de conectarlo. Asegúrese que representa 12VDC o 242VDC.

Instalación del soporte

Hay diferentes soportes disponibles según los diferentes tipos de puertas. Por ejemplo, puerta estrecha, puerta de vidrio sin marco y puerta que se abre hacia adentro.


L soporte para puerta de apertura hacia afuera

Cuando el grosor del marco de la puerta es inferior a 42 mm, se necesita un soporte en L.



Soporte ZL-Para puerta de apertura hacia adentro

Para la puerta de apertura hacia adentro, se necesita el soporte ZL.




Soporte en U

Para la puerta de vidrio sin marco se necesita un soporte en U.



I Soporte para placa de inducido

Cuando el marco de la puerta es demasiado grueso, se necesita un soporte




Instrucciones de instalación




Demostración de la instalación del soporte I



Demostración de la instalación del soporte en L



Demostración de la instalación del soporte ZL




Demostración de la instalación del soporte UL


Diagrama de la placa de circuito

YM-350W/YM-500W

A. 12V DC Entrada



B. 24V DC Entrada



YM-350W-S/YM-500W-S

A. 12V DC Entrada



B. 24V DC Entrada



Conexión por medio de cables

