


MANUAL DE INSTALACION DE ARTICULACION

PROCEDIMIENTO DE ENSAMBLE Y MONTAJE DE BARRA PLEGABLE

1.- DETERMINAR MEDIDAS DE ALTO Y ANCHO DEL CARRIL DONDE SE COLOCARA EL EQUIPO ; Y CORTAR LOS PERFILES

2.- PREPARAR LA PRIMER SECCION DE LA SIGUIENTE MANERA :


2.1 Realizar barrenos y cortes necesarios



2.2 Colocar inserto de rodamiento y colocar bisagra con tornillo eje de 5/16



3.- PERFORAR LA SEGUNDA SECCION DEL BRAZO DE LA SIGUIENTE MANERA ::



4.- MONTAR SEGUNDO SECTOR DEL PLEGABLE A LA BISAGRA CON LOS TORNILLOS NECESARIOS (2 PZ. 1/4")




5.- COLOCAR LAS TIRAS DE LEDS Y CONECTAR ENTRE SI LOS 2 SECTORES PASANDO LOS CABLES POR DENTRO DE LOS PERFILES, CORTAR Y COLOCAR LAS GOMAS Y MOLDURAS SOBRE LAS 2 SECCIONES DEL BRASO SEGUN SEA NECESARIO

6.- COLOCAR LA PLACA SOPORTE AL GABINETE --DESPUES ATORNILLAR DESDE ADENTRO CON LOS 3 TORNILLOS DE 5/16 --



(EN CASO DE NO ESTAR PERFORADO EL GABINETE BARRENAR CON LA SIGUIENTE FIGURA



7.- COLOCAR EL ENGANCHE AL BRAZO




8.- MONTAR EL BRAZO A LA PLACA SOPORTE DE LA BARRERA – PASAR PRIMERO LOS CABLES DE LOS LEDS AL INTERIOR DEL GABINETE.

9.- CON EL CABLE DE ACERO SUJETAR LA SEGUNDA SECCION PASANDO ESTE POR EL BUJE DE BRONCE Y CON LA GRAPA PARA CABLE APRETARLO ; DESPUES CON EL AJUSTADOR DAR LA TENSION REQUERIDA HASTA MANTENER LAS 2 SECCIONES DEL BRASO ALINEADAS EN FORMA HORIZONTAL.



9.1 CON EL MECANISMO LIBERADO LEVANTAR EL BRAZO HASTA LA VERTICAL Y CONFIRMAR QUE SE FORMA UNA ESCUADRA ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA SECCION ;



10.- COLOCAR EL RESORTE Y CALIBRAR HASTA LOGRAR EQUILIBRIO CUANDO LA PRIMERA SECCION DE BRAZO SE ENCUENTRA A 45° .